



Reinigungsknet e rot

Rimuove anche i depositi più tenaci come resina e insetti, film di ruggine, polveri industriali, vernice nebulizzata, catrame, macchie di calcare, ecc. da superfici lisce come materiali laccati e vetro fortemente contaminati o esposti alle intemperie. Ottimale per la pulizia intensiva prima del processo di lucidatura o prima del cambio dei tergicristalli. Non raccomandato per laccature nuove, vista la necessità di un processo di lucidatura successivo.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Per superfici lisce fortemente contaminate o esposte alle intemperie come vernice, vetro, ecc.

Consigli per l'applicazione

1. Eseguire una pre-pulizia chimica o prelavaggio a fondo delle superfici. 2. Formare la plastilina detergente nelle dimensioni di un palmo. 3. Nebulizzare Clay Spray sulla superficie. 4. Muovere la plastilina sulla superficie senza premere fino a ottenere un aspetto liscio e terso. 5. Inglobare lo sporco nella plastilina finché la superficie è di nuovo pulita. 6. Usare la plastilina ripetutamente finché è completamente intrisa di particelle di sporco. 7. Per prevenire l'essiccazione inumidire la plastilina dopo l'uso e conservarla nella sua confezione. 8. Eseguire la lucidatura finale della vernice trattata con Power Cut o con pasta abrasiva fine ed eventualmente con lucido anti-ologrammi ad alta lucentezza. 9. Sigillare con Lack-Polish verde, 1K-Nano o simili.

Contenitore

Contenitore	N. art.
L	183002

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.